

■戸室設備

給湯ボイラーから水がたくさん漏れているのですが。

ボイラー内部の凍結などが原因で、配管が割れてしまった可能性があります。

可能であれば、ボイラーへつながっている給水管の元栓を締めて頂き、三和住宅の修繕受付窓口までご連絡下さい。

一意的なソリューション ID: #1092

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2015-02-28 16:46